

Consigli di stoccaggio

Essendo un prodotto con base legnosa occorre
PROTEGGERE DA FREDDO E UMIDITA'

CRAIN LE FROID ET HUMIDITE'

PROTECT AGAINST COLD AND HUMIDITY PICK-UP

Si consiglia di immagazzinare ad una temperatura tra i **18°** e i **20°**

Max 60% di umidità relativa
Max 60% rel. luftfeuchtigkeit
Max 60% atm. Humidity
Max 60% d'umidità relaive

Temperatura minima 18° C
Mindestrens 18°
Cat least 18° C
Min. 18° C

IN OGNI CASO NON SUPERARE MAI I LIMITI MASSIMI



75% MAX




15°C \ 30°C

Lasciare le doghe nel loro imballo originale

Lasciare il Parkover, nel suo imballo originale. Portarlo nei locali dove poi sarà effettuata la posa, almeno 48 ore prima.
Togliere l'imballo e la pellicola protettiva, dalle scatole, solo al momento della posa.

Una volta aperta la scatola eseguire la posa delle doghe, in giornata
Parkover- è in materiale trattato con incastri water protect, ma gli incastri potrebbero assorbire umidità,
quindi necessitare di una maggiore forza per il serraggio
La posa è flottante con sistema autobloccante senza colla



E' necessario tenere i materiali in locale chiuso ed a temperatura ambiente.

Nur in geschlossenen und temperierten Raumen lagern

Please keep in closed rooms with indoor temperature.

Veillez entrepose dans des pièces fermées et à température ambiente

Allo scopo di ottenere i migliori risultati, si prega di osservare le nostre indicazioni di magazzinaggio e di posa in opera.

Beachten Sie auch unsere Lagerungshinweise laut Lieferpapieren sowie unsere Verlegeanleitung
Please observe our storage indication as well as our laying instructions
Veillez observer nos indications d'entreposage et nos indications de pose.

